



Vandentiekis (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () 32	KORTELE
Vilnius (Miestas)	Žvejų (Gatvė)	131-A-16	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		95,75	
Žemė			0,00	95,75	Ar yra vandens? ..yra...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,00	2,66	93,09	Paatubos
Vamzdžiai	Nr. 1	spiz.	100	Viršus 2,48 Apačia 2,48	93,27
	Nr. 2	spiz.	100	Viršus 2,48 Apačia 2,48	93,27
	Nr. 3	spiz.	200	Viršus 2,56 Apačia 2,56	93,19
	Nr. 4	spiz.	200	Viršus 2,56 Apačia 2,56	93,19
	Nr. 5	pl.	100	Viršus 2,34 Apačia 2,34	93,41
	Nr. 6	pl.	100	Viršus 2,34 Apačia 2,34	93,41
	Nr. 7	sp.	80	Viršus 2,48 Apačia 2,48	93,27
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-3/3326..
					Sudarė <i>Stany-Černiguskas</i> (parašas)(pavardė)
					Patikrino <i>(parašas)(pavardė)</i>
					1985 m. 07. mėn 08. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)