

Fekalinė kan. Nr. (15) 23512 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Ukmergės

3753 131-A-1

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 6
Dangtis		bet	0.65		105.60	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		žvyra		0	105.60	Ar yra vandens? nėra...
Sienos		bet				Ar yra dujų? nėra...
Dugnas		bet	1.0	4.56	101.04	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 4.59	101.01	
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 4.68	100.92	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 0413
						Sudarė K. K. (parašas) (pavardė)
						Patikrinė J. J. (parašas) (pavardė)
						1979 m. IV..... mėn 20 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)