


(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)Fekalinė kanalizacija
(Inžinierinio pavadinimas)Ukmergės
(Gatvė)Nr. (18) 3819 KORTELE3456 131-A-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	0.65		105.22	Ar yra vandens? nėra
Žemė	žvyras		0	105.22	Ar yra dujų? nėra
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1.0	4.63	100.59	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 4.62	100.60
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 4.62	100.57
	Nr. 3a	šviž	100	Viršus Apačia 3.30	101.92
	Nr. 3	šviž	100	Viršus Apačia 4.58	100.64
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3
					Sudarė <u>Kęstutis Klemaitis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrinė <u>Alvydas Juškaitis</u> (parašas) (pavardė)
					1974 m. IV mėn. 20 d. (Inžinierinio tyrinėjimo data)