


Vandent šulin
(komunikacija) (renginio pavadinimas)
Vilnius (miestas)
Ukmergis (miestas)

3316 KORTFLĖ
3756 131-A-1
(Planšetinė nomenklatura)
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys m)



Vertikalinis

Horizontalus

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>mit. kopė</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>mit</u>	<u>0.65</u>		<u>104.73</u>	Ar yra vandens? <u>nėra</u>
Žemė	<u>žvyr</u>		<u>0</u>	<u>104.73</u>	Ar yra drėgmė? <u>nėra</u>
Senos	<u>beton</u>				Pastabos
Dugnas	<u>beton</u>	<u>2.09</u> <u>2.96</u>	<u>2.81</u>	<u>101.92</u>	
Vandens	Nr. 1	<u>plien 150</u>	Viršus <u>2.43</u> Apačia	<u>102.30</u>	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>0113</u> Sudarė <u>Kne</u> <u>Kne</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Kne</u> <u>Kne</u> (parašas) (pavardė) 1976 m. <u>rugpj</u> mėn. <u>30</u> d. (renginio tyrimėjimo data)
	Nr. 2	<u>plien 150</u>	Viršus <u>2.43</u> Apačia	<u>102.30</u>	
	Nr. 3	<u>plien 100</u>	Viršus <u>2.40</u> Apačia	<u>102.33</u>	
	Nr. 4	<u>plien 100</u>	Viršus <u>2.40</u> Apačia	<u>102.33</u>	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		