

Vandent.
(Komunikacija)

kameras
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (11) 529 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


Likmerės
(Gatvė)

3764 131-A-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		met.	0.65		107.51	Ar yra vandens? ..ne..	
Žemė		gr.				Ar yra dujų?ne..	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	2.05 x 2.80	3.06	104.46		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	2.37	105.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>DI-3/1376</u> Sudarė <u>A. Kozlovskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1970 m. ... <u>14</u> ... mėn. <u>II</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	2.37	105.14	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apačia	2.37	105.14	
	Nr. 4	ket.	150	Viršus Apačia	2.37	105.14	
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			