

<u>Fauct 2044</u> (Komunikacija)		<u>Sulinis</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (11) <u>5494</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LIKMERGES</u> (Gatvė)		<u>3164 131-A-1</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		103.73	Ar yra vandens?
Žemė		grunt				Ar yra dujų?
Sienos		bet				Paatahos
Dugnas		bet	1.00	1.12	102.61	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	1.04 102.69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-3/1376. Sudarė <u>K. K. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>K. K. K.</u> (parašas) (pavardė) 198.3 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	1.06 102.67	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		