



Horizontalinis Vertikalinis	<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(105) 6</u> KORTELE
	<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kernavės</u> (Gatvė)	<u>131-A-2</u> (Planšeto nomenklatura)
	ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
			
			$x = 23968,37$ $y = 28289,94$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁸ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		108,78	Ar yra vandens?
Žemė				0	108,78	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	5.30	103,48	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia	102,48	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr. ... 91-313790	
					Sudarė	<i>Baranovskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<i>Baranovskas</i> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ⁰⁶ mėn. ... d.	(Irenginio tyrinėjimo data)