




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		108,75	Ar yra vandens?
Žemė			0	108,75	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	2,50x4,20	2,59	106,16	HB=108,78
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2,00	106,75
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 2,00	106,75
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2,00	106,75
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/4223</u>
					Sudarė <u>Deivy Černiaus</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Alvy</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 12. mėn. 29. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)