

Vandentiekis kameros Nr. () 141 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilniau Giedraičių-Krokuvos 131-A-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

(00) ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis (0,40)

Horizontalinis 2,40

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės medžiaga (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		108,38	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	108,38	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dugnas	bet.	2,40x2,40	2,37	106,01	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,78 Apačia 1,78	106,60
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,78 Apačia 1,78	106,60
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 0132.231.1...
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1978. m. mėn. d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)