

№№ кол. <u>1/1</u>	Сеть водопровода	Улица <u>ЛОВО</u>	№№ заказа <u>145</u>	Год <u>1962</u>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна			трубы
		109.73	107.21	107.60		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 150$ чуг. жел.		$d = -$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон <u>плиты</u>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун. жел. <u>4</u>					
Год строит.	19 <u>-</u>	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды	<u>-</u>					
Налич. газа	<u>-</u>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <u>роз. и в. водопровод ЛОВО</u>						
Инв. №	Нач. произв. групп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель		<u>Велихов</u>		<u>А. Вильнюс</u>	
	Чертил					
1962. 10. 21	Проверил					