

Fekalinės kanalinio šulinio
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 162^a KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

LYOVO
(Gatvė)




131-A-3
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med.</u> <u>6</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>109.42</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0.00</u>	<u>109.42</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>plūf.</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1000</u>	<u>332</u>	<u>106.10</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3.36</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>2.37</u>	
	Nr. 3	<u>bet.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>2.28</u>	Objekto Nr. <u>131-A-3</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>Pliginskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino <u>Pliginskis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					1978. m. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)