




Fekalinės kanaliz. šulinio Nr. () 210 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Ukmergės 131-A-3
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		108.53	
Žemė				0.00	108.53	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.25	106.28	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus		
				Apačia	2.32	106.21
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.33	106.20
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 131-A-3		
Sudarė	<u>P. P.</u>	<u>P. P.</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		
	(parašas)	(pavardė)
19... m. mėn. 23 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		