



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Višniaus</u> (Miestas)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Lvovo</u> (Gatvė)	Nr. () <u>432</u> KORTELE <u>131-A-3</u> (Planšto nūmenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duob. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Horizontalinis



Verticalinis



Dangčio vietoje nėra



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		108,78	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Atmosfera	bet.				Pastabos
Viršus	bet.	125x125	2,78	106,00	
Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,40	106,38	
Nr. 2	ket.	150	Apačia 2,40	106,38	
Nr. 3	ket.	50	Viršus 2,40	106,38	
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
Nr. 8			Apačia		

**Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS**

Objekto Nr. 9413331

Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)

1998 m. ... 22 ... mėn. ... d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)