

131-A-3

Форма 55-гс

ВОДОПРОВОД		Колодец №(с) <u>243</u> <u>140</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Giedraičių</u>	Дело № <u>240</u>	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 № А-А		ОТМЕТКИ					
		Крыши	Дно	Трубы			
		108.64	105.70	166.61			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$	
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$	
Дно	Бетон.-песч.	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$	
Скобы	Чугун 4	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.	
Год стронт.	19 -	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Налич. воды	-	Объект <u>Гидроизол при гид. насосной и водопроводной насосной</u>					
Налич. газа	-	Инв. №	Гл. геодезист				
			Рук. группы				
		Дата	Исполнитель	<u>Vilnius</u>		<u>A. Vaitis</u>	
			Чертил				
			Проверил				

Тин. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3400-5000

57