



Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	0.3			109.60	Medžiaga, kiekis	
Žemė							Ar yra vandens?	
Sienos		bet.					Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	pvc	110	Viršus			6063216.72 582320.91	
				Apacia	1.39	108.21		
	Nr.2	pvc	160	Viršus			Aukščių sistema LAS 07	
				Apacia	1.39	108.21		
	Nr.3	pvc	160	Viršus			UAB"GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI"	
				Apacia	1.39	108.21		
								Objektas 48270
								Sudare  V. Janušis
							Patikrino  parašas (pavarde)	
							2016m.12.... men. d. tyrinėjimo data	