



<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>0</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Krokuvos</u> (Gatvė)		<u>131-A-3</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynėsmet (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		109.82	
Žemė				0.00	109.82	Ar yra vandens? 4re
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.69	106.73	Pastabos 4 vamzdžio nei- mato, nes yra vandens.
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.97	105.85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.97	105.85	
	Nr. 3	ketin	100	Viršus Apačia 3.10	106.72	
	Nr. 4	ketin	100	Viršus Apačia		Objekto Nr. Sudarė <u>Rib</u> <u>Petrusko</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė) 1995. m. mėn. Y. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		