

103

3766 131-A-4

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>48-23</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос</u>	Дело №	19__ г.
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------	---------

Чертеж колодца
М 1: 25
По А-А

108.26

104.48

400

300

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.26	104.25	104.23	—	—

П Р И В Я З К А

0 м

35

9.74

10.29

2 км

33

ур. Крокувос Б

КН

104.23

400

300

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп./бет.	300	Бет	400	Бет	—	—	—	—
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Июль 10.10		
Наличие газа		Рук. группы				Дарин А.Г.		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Дарин Г.А.		
		Чертил						
		Проверил						

104.23

400

300

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000