

105

3766 131-A-4

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 47-1/5	Город Вильнюс	Улица Крокювос	Лето №	19 61 г.
-------------------	------------------	---------------	----------------	--------	----------

Чертеж колодца
М. 1:50
По А-А

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
108.30	105.92	106.16

П Р И В З К Р С К А

ул. Крокювос Б

К+1

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=50		d=	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колодка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект		2280				
Инв. №	Гл. геодезист					Июль 10.10
	Рук. группы					
Дата	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					Деруше П.А