

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>46-1/6</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувое</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25 По А-А		О т м е т к и		ПРИВЯЗКА 2 км 33						
		Крышка	Лотка			Труба				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
	108.49	104.79	104.75							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	кирп	150	кирп				
			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Дно кирп. бет.			Объект <u>2280</u>							
Скобы <u>5 шт</u>			Инв. №		Гл. геодезист				<u>Игорь Г. Ю</u> <u>Дарин П. П</u> <u>Радзюнас П. А</u>	
Наличие воды			Дата		Рук. группы					
Наличие газа					Исполнитель					
Год строительства 19					Чертил					
			Проверил							