

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 115

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Krokuvos
(gatvė)


131-A-4
(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			107,98	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet.	1500	4,01		103,97	
Vamzdžiai	1	PVC	315	Viršus Apačia	4,12	103,86	 J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
	2	PVC	315	Viršus Apačia	4,12	103,86	
	3	PVC	200	Viršus Apačia	1,85	106,13	
	3a	PVC	200	Viršus Apačia	4,01	103,97	
				Viršus Apačia			Objektas:
				Viršus Apačia			Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia			Patikrino J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia			2007 (įrenginio tyrinėjimo data)