

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>44-148</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бернинского</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 по А-А		О т м е т к и							
		Крышка	Лотка		Тру б				
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	П Р И В Я З К А			
109.07	113.17	113.15							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет. бет. кирп.		0.90 x 1.58	кир.	0.90 x 1.58	кир.				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы - 13		Объект 2280							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Проверил
Наличие газа		Дата	Исполнитель		Чертил		Проверил		
Год строительства 19		1962	Проверил		Проверил		Проверил		