

3844 131-A-4

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД 449		Колодец № 149-131		Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Лето №	1962 г.
Задача Чертеж колодца М. 1:		Отметки					
		Крыши	Дно	Трубы			
		109.08					
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый	
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый	
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский	
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=	
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка	
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.	
		Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий
		Объект 2280					
		Инв. №	Гл. геодезист			Зодис	
			Рук. группы			Ракис	
		Дата	Исполнитель	Зарабул -		Ракис	
			Чертит				
		15.5.1962 г.	Проверил				

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3536-5000