

3844/31-А-У

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД № 199 Колодец № 41-181 Задача. Чертеж колодца М. 1:	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дирнинского</u>	Дело №	1962 г.		
	Отметки		П Р И В Я З К А 			
	Крыши	Дно			Трубы	
	108.68					
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d =		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон.	Подкл.	d =		d =	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>2280</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Лафадис</u>	<u>Лафадис</u>
			Рук. группы			
		Дата	Исполнитель		<u>Лафадис</u>	<u>Лафадис</u>
			Чертил			
		15.02.1962	Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3326-5000