




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>71-222</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дарзинского</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 25 По А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. Дарзинского А.Ф.						
		Крышка				Т р у б				
		Лотка				подкл. №				
	у входа	у выхода								
	107.03	105.40	105.35							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u> <u>сгнившая</u>			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>железобетон</u>			100	чуг?	150	чуг?				
Дно <u>железобетон</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы			Объект <u>2250</u>							
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист				<u>Масис К.К.</u> <u>Доме Л.И.</u> <u>Дарзинский А.А.</u>		
Наличие газа				Рук. группы						
Год строительства 19			Дата	Исполнитель						
				Чертил						
			Проверил							