

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21-46



Город Вильнюс

Улица Доминикская

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1: 25
№ 1-4



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.56	106.81	106.88		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 4

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	-	-	-	-

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дорож
	Рук. группы		Дорож
	Исполнитель	Дорож	Дорож
Дата	Чертит		Дорож
20.1.1962	Проверил		