


Fekalinės kanalizacijos kamera Nr. 179 KORTELE		131-A-5
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	Goštauto g.
(šul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$x=6062801.45$ $x=6062801.27$
 $y=581679.81$ $y=581686.50$
 $x=6062794.69$ $x=6062797.47$
 $y=581692.08$ $y=581693.37$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met lipynės 9,kopėčios	
Dangtis	ket.	650		$H_A = 94.16$	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00		Ar yra vandens? —	
Sienos	bet				Ar yra dujų —	
Dugnas	bet	17200 x3900	6.31	87.90	$H_B = 94.21$	$H_C = 94.49$
VAMZDŽIAI	Nr.1	g/bet	1500	Viršus	$H_D = 94.46$	
				Apačia 6.79	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	CIPP	697	Viršus	Objektas	
				Apačia 7.46		
	Nr.3	CIPP	697	Viršus		
				Apačia 7.46		
	Nr.4	plienas	500	Viršus		
				Apačia 7.43		
	Nr.5	plienas	500	Viršus		
				Apačia 7.43		
					2016.03.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sadarė)	