


Fekalinės kanalizacijos kamera Nr. 179 KORTELE		131-A-5
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	Goštauto g.
(šul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$x=6062801.45$ $x=6062801.27$
 $y=581679.81$ $y=581686.50$
 $x=6062794.69$ $x=6062797.47$
 $y=581692.08$ $y=581693.37$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis	ket.	650		$H_A = 94.16$
Žemė			0.00	
Sienos	bet			
Dugnas	bet	17200 x 3900	6.31	87.90
VAMZDŽIAI	Nr.1	g/bet	1500	Viršus
				Apačia 6.79
	Nr.2	CIPP	697	Viršus
				Apačia 7.46
	Nr.3	CIPP	697	Viršus
				Apačia 7.46
	Nr.4	plienas	500	Viršus
				Apačia 7.43
	Nr.5	plienas	500	Viršus
				Apačia 7.43

L_{A5-07}
 Lipynės met lipynės 9,kopėčios
 (medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

$H_B = 94.21$ $H_C = 94.49$

$H_D = 94.46$

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2016.03.
 (kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)