



Fekalinės kanalizacijos kamera Nr. 64 KORTELĖ		131-A-5
(irenginio pavadinimas) (plane)		(planšeto nomenklatūra)
2016	Vilnius	Upės g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



$$A \quad x=6062933.56 \quad y=581718.92 \quad B \quad x=6062936.36 \quad y=581722.71$$

LAS-07

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.			
Dangtis	ket.	650		$H_A = 93.27$	Lipynės met lipynės 13,kopėčios (medžiaga,kiekis)		
Žemė			0.00	00.00	Ar yra vandens? <input type="checkbox"/>		
Sienos	bet				Ar yra dujų <input type="checkbox"/>		
Dugnas	bet	4500x4010	6.60	86.67	$H_B = 93.33$		
VAMZDŽIAI	Nr.1	CIPP	1498	Viršus Apačia 8.06	85.21	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	CIPP	1498	Viršus Apačia 8.06	85.21		
	Nr.3	g/bet	1000	Viršus Apačia 5.38	87.89		
							Objektas
						2016.03. (kortelės sudarymo data)	
						(kortelę sudarė)	