

Fekalinės kanaliz.

Šulinio

Nr. () 46^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

VilniusUkmergė131-A-6

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšetinė nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimo duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>me</u> <u>11</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		107.26	
Žemė				0.00	107.26	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.08 x 2.80	4.30	102.96	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	asbor.	200	Viršus Apačia 4.53	102.73	
	Nr. 2	bet.	450	Viršus Apačia 4.50	102.76	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>131-A-6</u>
	Sudarė		<u>2000</u>	<u>P. B. B.</u>		
			(parašas)	(pavardė)		
	Patikrino					
			(parašas)	(pavardė)		
						19... m.....m.....d.
						(Inžinierio tyrimo data)