

Vandentiekis su hidraulinėmis kameromis

(Kommunikacija)

(Inžinerinio pavidinimas)

Vilnius

Ukmergės

(Miestas)

(Gatvė)

Nr. () 95 KORTELE

131-A-6



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		106,69	
Žemė			0	106,69	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,04x1,50	2,35	104,34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 1,58 Apačia	 H.A. = 106,71
	Nr. 2	ket.	300	Viršus 1,58 Apačia	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 1,65 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-3/3788..
Sudarė					 (parašas) (pavardė)
Patikrino					 (parašas) (pavardė)
1978 m. mėn. 10 d.					(Inžinerinio tyrimo data)