

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>111</u> KORTELE	
<u>VILAKIS</u> (Miestas)		<u>KONSTITUCINIS PR</u> (Gatvė)		<u>76132-0169</u> <u>1131-1-2</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		105.83	
Žemė				000	105.83	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	3000 x 3600	244	103.39	Pastabos <u>12-11-1991</u> <u>kt. 2.50</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus Apačia	2.07 103.76	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>012-11352...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 2002 m. 11 mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	200	Viršus Apačia	2.07 103.76	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		