

- 4 -

ITI Nr. 91⁸

<u>VANDENTĖRIS</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>116</u> KORTELE	
<u>VILNYS</u> (Miestas)		<u>KONSTITUCIJOS PR</u> (Gatvė)	<u>76132-0169</u> (<u>131-A-7</u>) (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		105,85	
Žemė				0,00	105,85	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2200,5 2250	2,65	103,20	Pastabos 12. <u>fuhiaro!</u> ket. 250
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus 2,15 Apačia	103,70	
	Nr. 2	PE	200	Viršus 2,15 Apačia	103,70	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91-2-1352</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2003 m. mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Ireaginio tyrinėjimo data)