


|                                               |           |              |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Vandent. šul. Nr. (14) <del>116</del> KORTELE |           | 3768/131-A-7 |
| (Įrenginio pavadinimas)                       | (abrisė)  | (plane)      |
| 1973                                          | Vilnius   | 2 km ergo    |
| (Įrenginio pastatymo metai)                   | (Miestas) | (Gatvė)      |


## SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | kel.     | 0.65         |                      | 105.27    |
| Zemė        | gr.      |              | 0.00                 | 106.67    |
| Slenos      | bet.     |              |                      | 106.67    |
| Dugnas      | bet.     | 2.20 x 2.25  | 2.68                 | 103.99    |

Lipynės .... 3 ...  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? ..

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/782

Sudarė ~~Q~~ - ~~Pastauskas~~  
(parašas) (pavardė)Patikrino ~~Alinas~~ - ~~Skarnonius~~  
(parašas) (pavardė)1974 m. ... 2 ... mėn. 8 d.  
(Kortelės sudarymo data)

Vamzožiai

|       |      |     |               |      |        |
|-------|------|-----|---------------|------|--------|
| Nr. 1 | pl.  | 250 | Viršus Apačia | 2.11 | 104.56 |
| Nr. 2 | pl.  | 250 | Viršus Apačia | 2.11 | 104.56 |
| Nr. 3 | -11- | 250 | Viršus Apačia | 2.11 | 104.56 |
| Nr. 4 |      |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 5 |      |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 6 |      |     | Viršus Apačia |      |        |
| Nr. 7 |      |     | Viršus Apačia |      |        |