

Šul. № 131	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Ukmergė</i>	Užsakymo № <i>83</i>	1962 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Alitudės		PRIRIŠIMAS																									
		Grioveliai		Vamzdis																									
		Dangtis	jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																							
		106.00	100.87	100.84																									
APRAŠYMAS																													
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI																										
Dangtis <i>betonas</i>			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>650</td> <td><i>plytų</i></td> <td>650</td> <td><i>plytų</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	650	<i>plytų</i>	650	<i>plytų</i>				
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																							
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																						
650	<i>plytų</i>	650	<i>plytų</i>																										
Slenos <i>plytų</i>																													
Dugnas <i>betonas</i>			Vilniaus m. VK PIK Tyrimų skyrius																										
Lipynės <i>12</i>			Objektas: <i>Ukmergės 7 požeminis ūkis</i>																										
Esamo vandens kiekis <i>100</i>			Invent. №																										
Esamų dujų kiekis <i>0.10</i>			Sk. viršininkas																										
Šulinys pastatytas 19 m.			Sk. vyr. inžinierius																										
			Data																										
			Vykde																										
			Braižė																										
			Tikrino																										

Nerastas nuotraukos