


185

131-A-7 ITI Nr. 91


E. Remaliozė. Nr. (8) 44 KORTELE			3769
(renginio pavadinimas)	(abrisas)	(plane)	Planšeto nomenkl.
Pav. 1975		Vilniaus Ukmergės	
(renginio pastatymo metal)		(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	0.65		106.41
Žemė	gr.		0.0	106.41
Slenos	bet.			
Dugnas	bet.	1.00	5.92	99.64

Lipynės 16 ..
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens?
Ar yra dujų?
.....
.....

Vamzažiai

Nr. 1	asboc.	200	Viršus	6.07	99.49
Nr. 2	asboc.	200	Apačia	6.02	99.54
Nr. 3	asboc.	200	Viršus	6.07	99.49
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/7.82.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1975 m. ... mėn. 10 d.
(Kortelės sudarymo data)