

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>48</u>		KORTELE	
<u>Vilniaus</u> (Miestas)		<u>Lyovo</u> (Gatvė)		<u>131-A-7</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

3 MG 33/2
(0,0)

Fied. 20.12.1978

Lyovo g-vė

(20,00) 19,18

(33,30) 18,95

3

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.št. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		107,71	
Žemė				0,0	107,71	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	185x130	2,53	105,18	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus Apačia	2,10 105,61	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	2,10 105,61	
	Nr. 3	ket.	50	Viršus Apačia	2,10 105,61	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 9/132.2.34/....

Sudarė D. - Paikštys
(parašas) (pavardė)

Patikrino
(parašas) (pavardė)

1978. m. 02. mėn. 24. d.
(Irenginio tyrinėjimo data)