

64


131-A-7ITI Nr. 91

Vandens. šul. Nr. (12) 3 KORTELE		3769
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
1973	Vilnius	21kmorgei
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ket.			105.93
Zemė	gr.		0.00	105.93
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.60x2.00	2.70	103.23
Vandžiai	Nr. 1	pl.	250	Viršus Apačia 2.10 103.83
	Nr. 2	pl.	250	Viršus Apačia 2.10 103.83
	Nr. 3	pl.	250	Viršus Apačia 2.10 103.83
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės 6...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Nė.

Ar yra dujų? Nė.

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/782

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. ... mėn. 8 d.

(Kortelės sudarymo data)