


71


131-A-7 KSPI-67

<i>4. kolekt</i> Nr. (5) <i>2</i>	KORTELE	<i>3765</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
	<i>4/mius</i>	<i>demergo</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio sm		Altitudės
Dangtis		<i>400</i>		X		<i>106.59</i>
Žemė				X		
Sienos		<i>600</i>		X		
Dugnas				X		
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>600</i>	<i>1000</i>	Viršus		
				Apačia	<i>5.74</i>	<i>100.85</i>
	Nr. 2	<i>600</i>	<i>1000</i>	Viršus		
				Apačia	<i>5.76</i>	<i>100.83</i>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės *yra*
(medžiagų kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas: *3000/2.64*

Sudarė *11/12/71*

Patikrino

1968 m. mėn. d. *12*
(kortelės sudarymo data)