

3847 131-A-8

100

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 85-80



Город Вильнюс

Улица Дзержинского

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.19	105.29	105.26		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп	200	кирп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 80

Инв. №	Гл. геодезист		Исполнитель	Проверил
	Рук. группы	Дата		
	М. М. М. 1962.1.17		Доме А. П.	Доме А. П.
			Доме А. П.	Доме А. П.