

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 91-102



Город Вильнюс

Улица Дзуканского

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1: 25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.53	103.68	103.67		

П Р И В Я З К А



ул. Дзуканского 100

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревян
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	200	кер				
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист	Минин С.И.		Маслов Ю.Ю.			
	Рук. группы	Павлов		Романов А.А.			
	Исполнитель	Григорьев		Давыдов В.А.			
Дата	Чертил						
	Проверил						