




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>92-103</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело №	19.01.г.
--------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25
ГВ А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.71	103.56	103.55		

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная <u>отсут.</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.	200	Кер	200	Кер			
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Наличие воды	Объект <u>22</u>						
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Чертит		Проверил	