




|                    |                         |                      |                           |              |                 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b> | Колодец № <u>93-104</u> | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Дзержинского</u> | Дело № _____ | 19 <u>61</u> г. |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|

Чертеж колодца  
М 1:25  
По А-А

| О т м е т к и |         |          |            |          |
|---------------|---------|----------|------------|----------|
| Крышка        | Лотка   |          | Труба      |          |
|               | у входа | у выхода | подкл. № 2 | подкл. № |
| 104.83        | 103.53  | 103.46   | 103.55     |          |
|               |         |          |            |          |
|               |         |          |            |          |

П Р И В Я З К А



| О П И С А Н И Е                          |  |  |  |  |                                                              |               |                         |            |                     |            |          |        |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|----------|--------|
| Состояние колодца и матер.               |  |  |  |  | Т Р У Б                                                      |               |                         |            |                     |            |          |        |
|                                          |  |  |  |  | Вход                                                         |               | Выход                   |            | Подкл. № 2          |            | Подкл. № |        |
| Крышка <u>чугунная</u> <u>деревянная</u> |  |  |  |  | диам.                                                        | матер.        | диам.                   | матер.     | диам.               | матер.     | диам.    | матер. |
| Стены <u>кирп. бет.</u>                  |  |  |  |  | <u>200</u>                                                   | <u>кер</u>    | <u>200</u>              | <u>кер</u> | <u>200</u>          | <u>кер</u> |          |        |
| Дно <u>кирп. бет.</u>                    |  |  |  |  | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |                         |            |                     |            |          |        |
| Скобы                                    |  |  |  |  | Отдел изысканий                                              |               |                         |            |                     |            |          |        |
| Наличие воды                             |  |  |  |  | Объект <u>2280</u>                                           |               |                         |            |                     |            |          |        |
| Наличие газа                             |  |  |  |  | Инв. №                                                       | Гл. геодезист | <u>Минько 1962.2.17</u> |            | Уложив <u>К. Ю.</u> |            |          |        |
| Год строительства <u>19</u>              |  |  |  |  | Дата                                                         | Рук. группы   | <u>Розин</u>            |            | Дачин <u>А. Б.</u>  |            |          |        |
|                                          |  |  |  |  |                                                              | Исполнитель   | <u>Розин</u>            |            | Розин <u>А. Б.</u>  |            |          |        |
|                                          |  |  |  |  |                                                              | Чертил        |                         |            |                     |            |          |        |
|                                          |  |  |  |  |                                                              | Проверил      |                         |            |                     |            |          |        |