



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>94-105</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.					
Чертеж колодца М 1: <u>25</u> по А-А 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Крышка	Лотка			Труба				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
	105.01	103.41	103.39							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u> <u>деревян.</u>			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			200	кер	200	кер				
Дно <u>кирп. бет.</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы			Объект <u>2250</u>							
Наличие воды			Инв. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил	
Наличие газа			Дата		Рук. группы		Чертил		Исследовал	
Год строительства <u>19</u>					Проверил		Исследовал		Проверил	