

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 227-172

Город Вильнюс

Улица Гегуштиненко

Дело №


19.06.г.

Чертеж колодца
М 1:24
№ А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
104.22	102.64	102.59	102.66	102.66

П Р И В Я З К А



3 км

12

ул. Гегуштиненко

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп	100	кирп	80	кирп	80	кирп
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Подпис И. И. Иванов		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель				Подпис В. В. Власов		
	Чертил						
	Проверил						