

3

ITI Nr. 91

Ekanalizacija
(Komunikacija)

Šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (17) 23 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Dzeržinskio
(Gatvė)

131-A-8
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		106,23	Ar yra vandens?
Žemė	gr		0.0	106,23	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	186	104,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2.03	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 131-A-8
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2.03	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia 1.98	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Donas Čišklys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					198.7 m. 06. mėn. 10. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)