

3847 131-A-8

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 43-33	Город Вильнюс	Улица Дзержинского	Лета №	19 61 г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 № А-А		Отметки		ПРИВЯЗКА 			
		Крыши	Дно				Трубы
		107.20	104.95	105.18			
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.	
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =	
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =	
Дно	Бетон.	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =	
Скобы	Чугун	Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.	
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Налич. воды		Объект 2280					
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	[Signature]		Исполн.	
			Рук. группы	[Signature]		Провер.	
		Дата	Исполнитель	[Signature]		Провер.	
			Чертил	[Signature]			
			Проверил	[Signature]			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3390-5000

429