



43 3847 131-A-8


Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>79-108</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Озургинского</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	--	-------------------------	----------------------	---------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 25
По А-А

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.08	104.89	104.88		

П Р И В Я З К А							
ул. Озургинского							

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				100	кирп	100	кирп				
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы				Объект <u>2280</u>							
Наличие воды				Инв. №	Гл. геодезист				Имя <u>Ю. Ю</u> Фамилия <u>Дарулис Б. А.</u>		
Наличие газа				Дата	Рук. группы						
Год строительства 19					Исполнитель						
					Чертил						
					Проверил						