

3847 131-A-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 78-409


Город Вильнюс

Улица Дзержинское

Дело №

19 61 г.

Чертёж колодца
М 1:25
№ А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.11	104.95	104.93		

П Р И В Я З К А

Ул. Дзержинское



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	100	чуг	100	чуг				
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель	Чертил	Проверил
	М.М. М.Е.12	Д.В. Д.В.	Д.В. Д.В.	Д.В. Д.В.	Д.В. Д.В.

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000