



Šul. №№ ¹² 3	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <u>Drusvo</u>	Užsakymo № <u>1181</u>	19 <u>61</u> m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grįloveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>Įėjimas</th> <th>Išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>107.45</td> <td>105.51</td> <td>105.40</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grįloveliai		Vamzdis		Įėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №	107.45	105.51	105.40			PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grįloveliai		Vamzdis																
	Įėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №															
107.45	105.51	105.40																	
																			
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI																
Dangtis	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.														
	d.	medž.	d.	medž.	d. medž.														
Sienos <u>bet</u>	100	<u>bet</u>	150	<u>ker.</u>															
Dugnas <u>bet</u>																			
Lipynės <u>4</u>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius																		
Esamo vandens kiekis <u>nė</u>	Objektas: <u>drusvo g. ve. požem. ūlis išpild. nuotramuliu</u>																		
Esamų dujų kiekis <u>nė</u>	Invent. №	Sk. viršininkas																	
Šulinys pastatytas 19 m.	Data	Sk. vyr. inžinierius																	
		Vykde	<u>E. G. G. G. G.</u>																
		Braiže																	
		Tikrino																	