

Šul. № <i>42</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė: <i>Luovo</i>	Užsakymo № <i>1181</i>	19 <i>61</i> m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Alitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>Iėjimas</th> <th>Išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td><i>105,77</i></td> <td><i>103,25</i></td> <td><i>103,26</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		Iėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №	<i>105,77</i>	<i>103,25</i>	<i>103,26</i>			PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	Iėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №															
<i>105,77</i>	<i>103,25</i>	<i>103,26</i>																	
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI																
Dangtis <i>betonas</i>			Iėjimas		Prijungimo Nr.														
Sienos <i>betono</i>			d.	medž.	d.														
Dugnas <i>betono</i>			150	<i>ker</i>	150														
Lipynės <i>4</i>			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>			Objektas: <i>Luovo g. požeminis ūlis</i>																
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>			Invent. №	Sk. viršininkas															
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius															
				Vykde	<i>S. Guobienė</i>														
				Braižė															
				Tikrino															